

<b>Svc P&gt;&gt;&gt; Temp °F</b>	3000	2400	2400+	3300	3442	3500
40	2830	2400	2490	3113	3247	3302
42	2841	2273	2500	3125	3260	3315
44	2853	2282	2510	3138	3273	3328
46	2864	2291	2520	3150	3286	3341
48	2875	2300	2530	3163	3299	3354
50	2887	2309	2540	3175	3312	3368
52	2898	2318	2550	3188	3325	3381
54	2909	2327	2560	3200	3338	3394
56	2921	2336	2570	3213	3351	3407
58	2932	2346	2580	3225	3364	3421
60	2943	2355	2590	3238	3377	3434
62	2955	2364	2600	3250	3390	3447
64	2966	2373	2610	3263	3403	3460
66	2977	2382	2620	3275	3416	3474
68	2989	2391	2630	3288	3429	3487
70	3000	2400	2640	3300	3442	3500
72	3011	2409	2650	3312	3455	3513
74	3023	2418	2660	3325	3468	3526
76	3034	2427	2670	3337	3481	3540
78	3045	2436	2680	3350	3494	3553
80	3057	2445	2690	3362	3507	3566
82	3068	2454	2700	3375	3520	3579
84	3079	2464	2710	3387	3533	3593
86	3091	2473	2720	3400	3546	3606
88	3102	2482	2730	3412	3559	3619
90	3113	2491	2740	3425	3572	3632